

RET - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TESTE



PROCESSO Nº

395_14

Solicitante: Rodrigo Silva Freitas

Fornecedor: AFRE Comércio Importação e Exportação

Material testado: Óleo para proteção contra corrosão

Telefone: (011) 9-8925-2525

Matrícula: CS78932

Ramal: 3749-1210

e-mail: afischer@greco.com.br

Código CSN: 8344520, 8101508, 8344521, 8115895.

Término do teste:

09/06/2015

Data de início do teste:

06/11/2014

DESENVOLVIMENTO DO TESTE

Para execução do teste, foram providenciadas duas buchas de aço 4140, utilizadas em trucks de tratores de esteira Caterpillar D11, nas quais em uma foi aplicado o produto, e na outra

As condições de conservação de ambas foram acompanhadas por um período de 6 meses.

A bucha na qual o produto não foi aplicado apresentou avançados níveis de oxidação.

A bucha que recebeu a aplicação, manteve-se em boas condições de conservação. O produto pôde ser facilmente removido, com uma simples estopa.

IMAGENS REPRESENTATIVAS

Imagem 1



Bucha na qual o produto não foi aplicado. Pode-se observar um estágio avançado de oxidação.

Imagem 2



Bucha na qual o produto foi aplicado. A mesma manteve suas condições originais, mesmo 6 meses após a aplicação. O produto pôde ser facilmente removido com uma estopa.

Imagem 3



Comparação entre as peças. Na bucha à esquerda, na qual o produto não foi aplicado, observa-se um avançado grau de degradação por oxidação. A bucha à direita, na qual o produto foi aplicado, manteve-se bem conservada, estando apta para aplicação no equipamento.

RESULTADO DO TESTE

Aprovado

Reprovado

Suspenso

ATENÇÃO

NA

OBSERVAÇÕES

Para realizar a montagem de qualquer peça na qual o produto tenha sido aplicado, não é necessário removê-lo.

RESPONSÁVEIS

Engenharia de Manutenção

Nome:

Geraldo Pimentel

Assinatura:

GERALDO PIMENTELM. SOBRINHO Gerº de Engenhana de Manutenção CSN - Companhia Siderúrgica Nacional

Fornecedor

Nome:

Adalberto Fischer

Assinatura: __

Data: 23/06/2015